

بسمه تعالی

مسئول فنی محترم آزمایشگاه.....

احتراما با توجه به لزوم اجرای الزامات مرجع سلامت در خصوص رعایت شرایط انتقال نمونه های آزمایشگاهی در ارتباط با تست های غربالگری رعایت موارد زیر در ارسال سونوگرافی و نمونه الزامی است.

۱- نمونه ها می بایست در کلمن مخصوص ارسال نمونه و با رعایت زنجیره سرد انتقال یابد شرایط سرمایی ایجاد شده در آزمایشگاه پوشش مورد سنجش قرار خواهد گرفت و در صورتیکه در دمای مناسب انتقال صورت نگرفته باشد نمونه مرجوع می گردد

۲- نمونه مناسب برای غربالگری، سرم بدست آمده از خون مادر است که در فاصله زمانی حداکثر ۲ ساعت باید جدا شده و تا زمان ارسال یا انجام آزمایش در دمای یخچال (۲-۸ درجه سانتی گراد) نگهداری شود.

۳- در مورد اندازه گیری استریول، به دلیل ناپایداری در نمونه خون کامل سریعاً باید جداسازی صورت گیرد.

۴- در ارتباط با نمونه ارجاعی، نمونه باید در شرایط مناسب حین انتقال (دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد) و بسته بندی مناسب حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از زمان نمونه گیری ارسال شده باشد.

۵- تاریخ و زمان نمونه گیری به همراه نام مادر باید روی لوله های حاوی نمونه درج شود و به همراه برگه اطلاعات ارسال به بخش گردد

۶- نمونه ها قبل از انجام آزمایش نباید بیش از یکبار فریز و ذوب گردد

۷- بالا رفتن دما موجب نامعتبر شدن نتایج تست Free BHCG می شود

۸- سرم در شرایطی که بیش از یک هفته در دمای یخچال مانده باشد مردود است.

۹- نمونه همولیز و یا لیپمیک نباشد

۱۰- برای هریک از آزمایش های غربالگری ۲ میلی لیتر سرم جدا نموده و در لوله در دار ارسال گردد.

شرایط مربوط به اطلاعات گزارش سونوگرافی

۱- مقدار CRL گزارش شده در برگه سونوگرافی، خارج از محدوده ۴۵-۸۴ میلیمتر نباشد.

۲- مراجعه مادر یا ارجاع نمونه در خارج از محدوده زمانی مشخص شده بارداری (۱۱ تا ۱۳ هفته و ۶ روز در سه ماهه اول بارداری و ۱۵ تا ۱۷ هفته و ۵ روز برای سه ماهه دوم بارداری) نباشد.

۳- اطلاعات برگه سونوگرافی ناقص نباشد و سونوگرافی NT انجام شود.

با تشکر ریاست آزمایشگاه پوشش